ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на стендах!
МЧС России по Иркутской области

Как показывает статистика, в связи с похолоданием, существенно увеличивается количество пожаров.

Основные причины возникновения пожаров в зимний период:

- хрупкость пластика;

- хрупкость изоляционных материалов;

- трещины в дымоходах из-за чрезмерно низких температур;

- перекал печей во время топки (с целью большего обогрева);

- использование электрообогревателей без учета возможностей внутренних электропроводок, проложенных в домах.

Необходимо помнить следующие правила безопасности:

- используя электрообогреватели, проверьте исправность электропроводки, щитков, розеток и штепсельных вилок электроприборов;

- не пользуйтесь самодельными электрообогревателями;

- избегайте перегрузки электросети путем одновременного включения нескольких потребителей;

- отапливая помещение печью, проверьте, не появились ли в ней трещины или щели. Это можно проверить таким образом: зажечь в печи немного бумаги, впоследствии осмотреть ее извне. В местах трещин будут хорошо видны закопчения;

- не оставляйте включенными на ночь обогреватели.

Убедитесь – всё ли вы сделали, чтобы предупредить пожар.

Номера телефонов вызовов экстренных служб с сотового:

101, 112